

Bucaramanga

Señor:
DENUNCIANTE ANÓNIMO
Girón, Santander.

Asunto: Respuesta a radicado de entrada CDMB No 9490 de 2023.

Cordial saludo;


En atención al radicado del asunto, mediante el cual informa *“situación de contaminación por vertimientos, constantemente se puede observar el vertimiento al cuerpo de agua que lo hacen cambiar de tonalidad, en ocasión con presencia de espuma y un olor fuerte (...)”*, nos permitimos comunicarle que personal adscrito al Grupo Élite Ambiental para la Sostenibilidad – GEA, de la Subdirección de Evaluación y Control Ambiental – SEYCA, de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga – CDMB, practicó visita técnica de inspección ocular el día 05 de junio de 2023, en la Quebrada La Iglesia, a la altura del municipio de Girón, Santander, en donde se encontró lo siguiente:

- Se llegó al punto georreferenciado con coordenadas N: 7°4'51.91" E: -73°10'4.96" (contiguo al Centro Industrial de Mantenimiento Integral del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA del municipio de Girón), en donde se realizó un recorrido de aproximadamente 200 metros aguas arriba de la fuente hídrica denominada Quebrada La Iglesia, identificada con código 250, observando una tubería de aproximadamente 8 pulgadas que al momento de la inspección ocular no presentaba descarga (ver imagen 2), de la cual se desconoce su procedencia.
- De igual manera, el personal de la CDMB se desplazó hasta el punto N: 7°4'55.45" E: -73°9'39.21" (kilómetro 6 vía Girón – Bucaramanga, en la parte posterior de las empresas ubicadas en la zona), en donde no se evidenciaron descargas directas a la fuente hídrica en mención.
- Adicionalmente, se realizó recorrido, llegando al sitio N: 7°4'57.70" E: -73°09'28.68" (parte posterior de la Granja Mercagán) sin evidenciarse vertimiento proveniente de dicha empresa. No obstante, metros arriba de este punto se observaron varios tubos para presunto desagüe, los cuales al momento de la inspección ocular no presentaban descarga a la Quebrada La Iglesia y de los que se desconoce su origen.
- Pese a que al momento de la inspección ocular no se encontró un punto exacto en el cual se estuviera generando vertimiento al momento de la inspección ocular, durante el recorrido realizado se observó que la fuente hídrica presenta cambio en sus características propias, con alto grado de turbiedad y olores.

Cra. 23 #37-63 Bucaramanga. Santander
PBX: (607) 6 970241 / E-mail: info@cdmb.gov.co



A continuación, se presenta registro fotográfico capturado al momento de la inspección ocular:



Por lo expuesto y teniendo en cuenta que en el tramo recorrido la Quebrada La Iglesia está canalizada y que se observaron algunas tuberías de las que se desconoce su procedencia, mediante las cuales se podrían realizar las presuntas descargas a la fuente hídrica, haciendo énfasis en que las tuberías observadas se encuentran en la zona urbana del municipio de Girón, en donde se cuenta con sistema de alcantarillado; se

23
A.J.

considera pertinente remitir copia de la presente comunicación a la Empresa Pública de Alcantarillado de Santander – EMPAS S.A. E.S.P., con el fin de que adelanten las acciones necesarias para cesar los vertimientos que actualmente se realizan sobre el cauce de la fuente hídrica denominada Quebrada La Iglesia; y de igual manera, se solicita se informe con plena exactitud, los datos de los responsables de los vertimientos (nombre, número de identificación, número predial, dirección), para efectos de proceder desde la Autoridad Ambiental a proyectar los requerimientos y/o los informes técnicos de identificación y valoración de una presunta infracción y/o afectación ambiental, a los que haya lugar, de conformidad con lo determinado en la Ley 1333 de 2009 y Ley 99 de 1993.

Cualquier inquietud con gusto será atendida en la Subdirección de Evaluación y Control Ambiental – SEYCA a través del correo electrónico info@cddb.gov.co.

Atentamente,


HÉCTOR FABIÁN MANTILLA REMOLINA
Subdirector de Evaluación y Control Ambiental.

Proyectó y revisó aspectos técnicos:	Daniela Burgos Sierra	Ingeniera Ambiental Contratista SEYCA – GEA	
	María Angélica Pinilla Joya	Ingeniera Ambiental Contratista SEYCA – GEA	
Vo.Bo.	Diego Armando Barajas Díaz	Coordinador Grupo Élite Ambiental para la Sostenibilidad – GEA	
Oficina Responsable	Subdirección de Evaluación y Control Ambiental – SEYCA		

Cra. 23 #37-63 Bucaramanga. Santander
PBX: (607) 6 970241 / E-mail: info@cddb.gov.co



CO-90917-1 CO-94023-17 CO-95-0293817

www.cdmb.gov.co



CDMB
Corporacion



@CARCDMB



@CARCDMB

