Bucaramanga

CDMB_20856

6DEZ'249:28

Señor:
DENUNCIANTE ANÓNIMO
Piedecuesta, Santander.

Asunto: Respuesta al radicado de entrada CDMB No. 19798 de 2024.

Cordial saludo;

En atención al radicado del asunto, mediante el cual se informa que *"un lavadero de autos ubicado en la Mesa de los Santos, Piedecuesta PS realizan su actividad comercial sin ningún cuidado del medio ambiente, dejando caer al suelo, jabón altamente espumante (...)"*, nos permitimos informar que personal adscrito al Grupo Élite Ambiental para la Sostenibilidad – GEA de la Subdirección de Evaluación y Control Ambiental – SEYCA de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga – CDMB, practicó visita técnica de inspección ocular el día 07 de noviembre de 2024, en la vereda Guayabal del municipio de Piedecuesta, sitio georreferenciado con coordenadas **N:** 6°53'37.12" y **E:** -73°2'17.30", con el fin de verificar los hechos denunciados, evidenciando lo siguiente:

- En el lugar se encuentra el lavadero de vehículos (carros, motos) denominado Guane Wash, el cual desarrolla sus actividades mediante el uso de un sistema a vapor, en un área de lavado de 100 m^2, en donde se establecieron 5 lozas en concreto (placa huellas) para la ubicación de los vehículos, evidenciando material triturado alrededor de estas estructuras, que presuntamente funciona como lecho filtrante de la zona, no obstante la persona que atendió la visita indicó que el sistema no genera vertimiento, sin embargo se observó que el área de lavado se encuentra húmeda, para lo cual se informó que dicha situación obedece a las constantes lluvias que se han presentado.

- Se indagó acerca de la captación de agua para el desarrollo de la actividad, informando que se abastecen de agua lluvia, la cual es almacenada en dos

tanques plásticos con capacidad de 2000 litros, para posteriormente ser distribuida en el sistema en comento.

- De igual manera, se indicó que cuentan con un sistema séptico para el manejo de las aguas residuales provenientes del sector, sin embargo, no se aportó el respectivo permiso de vertimientos.

A continuación, se presenta registro fotográfico capturado al momento de la inspección ocular:



Fotografía 1.



Fotografía 2.



Fotografía 3.



Fotografía 4.

Fuente: Propia CDMB.

Por lo expuesto y con el fin de salvaguardar los recursos naturales, la CDMB realizó requerimiento al señor DIEGO RODRIGUEZ, quien indicó ser el responsable de la actividad, con el fin de que realice las adecuaciones correspondientes, con el objeto de impedir y evitar cualquier afectación ambiental, y se ajuste a lo establecido en la normatividad ambiental. El requerimiento en mención será objeto de verificación una

vez se cumpla el plazo establecido, de observarse incumplimiento de este, se iniciarán las acciones administrativas sancionatorias a que haya lugar, de conformidad con lo estipulado en la Ley 1333 de 2009.

Cualquier inquietud con gusto será atendida en la Subdirección de Evaluación y Control Ambiental – SEYCA a través del correo electrónico info@cdmb.gov.co

Atentamente,

CARLOS EDUARDO BONCES ZAFRA
Subdirector de Evaluación y Control Ambiental.

Proyectó	Karol Leandra Villanueva Rojas	Ingeniera Ambiental Contratista SEYCA – GEA	
	Natalia Camila Moreno Asa	Practicante Ingeniería Civil SEYCA– GEA	Natalia Moreno
Revisó	Diego Enrique Vargas Vega	Coordinador Grupo Élite Ambiental para la Sostenibilidad– GEA	
Oficina Responsable	Subdirección de Evaluación y Control Ambiental – SEYCA		

