Bucaramanga

CDMB_20892
28/10/2025

Señor:
DENUNCIANTE ANÓNIMO
Ciudad.

Asunto: Respuesta radicado de entrada CDMB No. 20137 de 2025.

Referencia radicados de entrada CDMB No. 15322 y 17021 del 2025.

Cordial saludo.

En atención al radicado del asunto, mediante el cual se denuncia *"denuncia la descarga de estiércol de ganado a la quebrada la Puentana afectando el recurso hídrico, solicitamos de manera urgente visita e inspección ocular nuevamente al sitio y se deja copia del resultado de la muestra laboratorio, la cual se hace entrega al GEA",* nos permitimos informar que personal adscrito al Grupo Élite Ambiental para la Sostenibilidad – GEA, de la Subdirección de Evaluación y Control Ambiental – SEYCA, de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga – CDMB, practicó visita técnica de inspección ocular el día 15 de octubre de 2025, en la Finca la Fuente, vereda la Puente, del municipio de Lebrija, Santander, sitio georreferenciado con coordenadas **N:** 7°3'9.50" y **E:** 73°12'45.38", encontrando lo siguiente:

- Se realizó recorrido por la fuente hídrica identificada como Quebrada la Puentana (código 58), verificando las condiciones aguas arriba, y aguas abajo del punto donde se desarrolla la actividad ganadera, con el propósito de determinar posibles aportes de materia orgánica que pudieran estar afectando la calidad del recurso hídrico.

- En el tramo superior de la fuente hídrica se observó la presencia de material vegetal dentro del cauce (bambú, hojas y restos vegetales), producto de la ruptura y caída de vegetación ribereña. Este material ocasiona obstrucciones parciales en varios tramos y afecta el flujo natural del agua. Dicho material presenta avanzado estado de descomposición, generando cambios en la coloración del agua y condiciones favorables para un proceso de eutrofización, evidenciado por la proliferación de algas y plantas acuáticas, lo cual puede causar desoxigenación del agua y alteraciones en el equilibrio ecológico del ecosistema acuático, que en este caso presenta características de ecosistema léntico.

- Se evidenció que en el punto donde anteriormente se presentaba el vertimiento de aguas residuales no domésticas (ARnD), sitio georreferenciado con coordenadas N: 7°3'9.50" y al E: -73°12'45.38", se realizaron adecuaciones de terreno**,** consistentes en remoción y relleno parcial de la zanja y del punto de descarga**.**

- El sistema de recolección de heces fecales (estercolero circular)**,** que funciona como pozo de succión o tanque de almacenamiento de residuos sólidos y líquidos, aún presenta reboses de estiércol. En la parte inferior, próxima a la fuente hídrica,

se observaron vestigios de excretas de ganado, las cuales, debido a la pendiente y características del terreno, pueden ser arrastradas hacia la quebrada La Puentana durante eventos de lluvia.

- Se constató que en las fincas Mi Terruño, La Fuente y La Esmeralda continúan realizando actividades de riego con aguas residuales no domésticas, sin contar con el respectivo permiso de vertimientos al recurso suelo, otorgado por la CDMB, lo que se considera una contravención de la normativa ambiental vigente.

- En la parte baja del recorrido, a la altura de la granja avícola El Guamito (finca Castilanda)**,** se observó la presencia de ganado en la ronda hídrica, sin cobertura vegetal nativa, únicamente con vegetación tipo pastizal**.** La cercanía de los animales al cauce favorece el arrastre de materia orgánica y sedimentos hacia la quebrada, incrementando el riesgo de contaminación y afectación de la calidad del agua.

A continuación, se presenta registro fotográfico capturado al momento de la visita de inspección ocular:



Fotografía 1. Quebrada la Puentana- Aguas Arriba



Fotografía 2. Quebrada la Puentana- Aguas Arriba



Fotografía 3. Quebrada la Puentana- Punto intermedio en la granja ganadera



Fotografía 4. Quebrada la Puentana- Punto intermedio en la granja ganadera



Fotografía 5. Quebrada la Puentana- Aguas abajo de la Finca ganadera



Fotografía 6. Quebrada la Puentana- Aguas abajo de la Finca ganadera-



Fotografía 7. Antes -Canal parte inferior (fuente hídrica 5832) con heces fecales -vertimiento de aguas residuales No domésticas.



Fotografía 8. Ahora - Canal parte inferior (fuente hídrica 5832)



Fotografía 9. Toma de muestras para análisis.



Fotografía 9. Toma de muestras para análisis.

Fuente: CDMB.

Con el fin de contar con mayor claridad sobre la situación ambiental de la fuente hídrica y las características fisicoquímicas de la quebrada La Puentana en el tramo objeto de la denuncia, se procedió a realizar toma de muestras de agua para su análisis de calidad, con el propósito de evaluar posibles alteraciones y definir acciones adicionales frente al tema.

En caso de que los resultados del análisis evidencien cambios significativos en las características del recurso hídrico, se elaborará un nuevo informe técnico, el cual será puesto en conocimiento del Grupo de Defensa Jurídica Integral de la CDMB, para que obre dentro del proceso administrativo sancionatorio existente, identificado con expediente SA-0141-2025.

Adicionalmente, se emitirá requerimiento a la granja ganadera con el fin de que implemente acciones concretas y verificables que garanticen que las actividades desarrolladas no generen afectaciones a los recursos naturales, especialmente al recurso hídrico representado por la quebrada La Puentana.



Con lo anterior, damos respuesta de fondo a su denuncia, agradeciendo su compromiso con la protección del medio ambiente y su interés en alertar sobre factores que pueden generar deterioro ambiental y poner en riesgo los recursos naturales y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Cualquier inquietud con gusto será atendida en la Subdirección de Evaluación y Control Ambiental – SEYCA, a través del correo electrónico info@cdmb.gov.co.

Atentamente,



CARLOS EDUARDO BONCES ZAFRA
Subdirector de Evaluación y Control Ambiental

Proyectó:	Lina Astrid Varón García	Ingeniera Ambiental Profesional Universitario SEYCA – GEA	
Revisión aspectos Jurídicos	Adriana del Pilar Zafra Polo	Abogada Contratista SEYCA – GEA	
Revisó:	Diego Enrique Vargas Vega	Coordinador Grupo Élite Ambiental para la Sostenibilidad SEYCA – GEA	
Dependencia Responsable	Subdirección de Evaluación y Control Ambiental – SEYCA		