

Bucaramanga

CDMB 14224  
145ET'23AM11:30

Señor:  
**DENUNCIANTE ANÓNIMO**  
Girón, Santander.

**Asunto: Respuesta al radicado de entrada CDMB No. 13458 de 2023.**

Cordial saludo;

En atención al radicado del asunto, mediante el cual informó *“movimientos de tierra, están botando los escombros a la franja de protección de la fuente hídrica y haciendo montañas con llantas en la fuente hídrica (...)”*, nos permitimos informar que personal adscrito al Grupo Élite Ambiental para la Sostenibilidad – GEA de la subdirección de Evaluación y Control Ambiental – SEYCA de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga – CDMB, practicó visita de inspección ocular el día 24 de agosto de 2023 en la vereda Carrizal del municipio de Girón, sitio georreferenciado con coordenadas **N: 7°05'33.159”, E: -73°10'18.447”**, encontrando lo siguiente:

- En la margen derecha de la fuente hídrica denominada Río de oro, identificada con código 00, se evidenció desarrollo de actividades de movimiento de tierra para la conformación de un jarillón, dicha intervención se efectuaba mediante el uso de maquinaria amarilla, tipo retroexcavadora sobre oruga, marca Caterpillar, la cual, al momento de la inspección ocular se encontraba estacionada.
- En diferentes puntos del terreno se encontró acopio de material *granular* (grava y arena).
- Se indagó acerca de las actividades que se realizan en el sitio, informando uno de los operarios de la maquinaria que las intervenciones están a cargo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y de la Alcaldía Municipal de Girón.

Cra. 23 #37-63 Bucaramanga. Santander  
PBX: (607) 6 970241 / E-mail: info@cdmb.gov.co



A continuación, se presenta registro fotográfico como resultado de lo evidenciado al momento de la visita técnica:



Fuente: Propia CDMB.

Ahora bien, vez revisado el Sistema de Información Corporativo – SIC de la CDMB, se encontró el expediente **OC-0007-2023, SINCA 34842**, "Por medio del cual se admite y se da inicio a una solicitud de ocupación de cauce, playas y lechos", razón por la cual, se considera pertinente remitir copia de la presente comunicación a la

RB  
AP  
A


Coordinación de Seguimiento para la Sostenibilidad de esta Entidad para efectos de verificación y actuaciones correspondientes frente al tema expuesto.

De igual manera, se remite copia de la presente a la Secretaría de Planeación del municipio de Girón, para su conocimiento, trámites y actuaciones que se consideren pertinentes dentro de la supervisión del Contrato de Obra N° 9677-PPAL001-1335-2022 y cuyo objeto es la de *“Realizar las obras de intervención correctiva requeridas para mitigar los riesgos por inundación y socavación mediante la construcción de muro en gaviones y obras complementarias en el río de oro margen derecha en el sector convivir y margen izquierda quebrada chimitá del municipio de Girón”*.

De antemano, agradecemos su compromiso con el cuidado y preservación del medio ambiente y estaremos atentos a cualquier denuncia, queja y/o requerimiento que se interponga por intervención a los recursos naturales.

Cualquier inquietud con gusto será atendida en la Subdirección de Evaluación y Control Ambiental – SEYCA a través del correo electrónico [info@cdmb.gov.co](mailto:info@cdmb.gov.co).





Atentamente;



**HÉCTOR FABIÁN MANTILLA REMOLINA**  
Subdirector de Evaluación y Control Ambiental.

Copia: Ingeniera:  
**LINA ASTRID VARÓN GARCÍA**  
Coordinador de Seguimiento para la Sostenibilidad  
CDMB  
Correo electrónico: [seguimiento@cdmb.gov.co](mailto:seguimiento@cdmb.gov.co)  
Bucaramanga, Santander.

Arquitecto:  
**LUIS CARLOS PARRA SALAZAR**  
Curador Urbano N.º 1 de Bucaramanga  
Correo electrónico: [curaduriaurbana1@gmail.com](mailto:curaduriaurbana1@gmail.com)  
Calle 36 # 31-39 Centro Empresarial Chicamocha - Local 101 y Local 102  
Bucaramanga, Santander.

|                                     |  |  |   |
|-------------------------------------|--|--|---|
| Proyectó y Revisó aspectos técnicos | Daniela Burgos Sierra                                  | Ingeniera Ambiental Contratista SEYCA – GEA                  |  |
|                                     | María Angélica Pinilla Joya                            | Ingeniera Ambiental Contratista SEYCA – GEA                  |  |
| Apoyó                               | Viancy Milena Lázaro Meneses                           | Ingeniera Civil Practicante SEYCA – GEA                      |  |
| Vo.Bo.                              | Diego Armando Barajas Díaz                             | Coordinador Grupo Élite Ambiental para la Sostenibilidad GEA |  |
| Oficina Responsable                 | Subdirección de Evaluación y Control Ambiental – SEYCA |  |   |

Cra. 23 #37-63 Bucaramanga. Santander  
PBX: (607) 6 970241 / E-mail: [info@cdmb.gov.co](mailto:info@cdmb.gov.co)

