

Bucaramanga

Señor:
DENUNCIANTE ANÓNIMO
Ciudad.

CDMB_02493
19/03/2025

Asunto: Respuesta al radicado de entrada CDMB No. 873 de 2025.

Cordial saludo.

En atención al radicado del asunto por medio del cual denuncia *“que en la finca los Arredunos están perforando para buscar agua en la Mesa de los Santos, hasta el momento han hecho más de tres perforaciones y siguen buscando y la CDMB no se ha pronunciado”*, al respecto nos permitimos comunicarle que personal adscrito al Grupo Élite Ambiental para la Sostenibilidad – GEA, de la Subdirección de Evaluación y Control Ambiental – SEYCA, de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga – CDMB, practicó visita técnica de inspección ocular el día 20 de febrero del 2025, llegando a la finca Los Arredunos de la vereda Mesa de Jéridas (Holanda) del municipio de Piedecuesta, sitio georreferenciado con coordenadas **N:** 6°54'10.67" **E:** -73 02'42.64", encontrando lo siguiente:

- Máquina para perforación del recurso suelo, la cual se encontraba en funcionamiento con una profundidad de perforación de 99 metros al momento de la verificación, de lo cual se informó que alcanzarán una profundidad de 120 metros.
- De igual manera, se indicó que el mismo punto presenta otra perforación la cual llegó a 86 metros de profundidad, pero presentó ruptura de tubería, por lo que debieron iniciar la nueva perforación.
- Al respecto se procedió a indagar frente a los permisos con que cuentan para dicha intervención, de lo cual se aportó oficio de salida CDMB No. 18675 del 18 de noviembre del 2024, por medio del cual se da respuesta a una solicitud de prórroga frente a un permiso de prospección exploración dentro de los expedientes con SINCA 34389, 34505 y 34504 que corresponden a tres permisos otorgados para realizar actividades de prospección y exploración.
- Al momento de la inspección ocular se encontró la maquinaria en funcionamiento y las actividades estaban siendo desarrolladas por la firma *“Ingenio exploración”*, encontrando como encargado de las labores al ingeniero Guillermo Meléndez.

A continuación, se presenta registro fotográfico capturado al momento de la inspección ocular:

Cra. 23 # 37-63 Bucaramanga, Santander
PBX: (607) 7 970241 / E-mail: info@cdmb.gov.co





Fotografía 1.



Fotografía 2. .



Fotografía 3.



Fotografía 4.



Fotografía 5.



Fotografía 6.

Fuente: Propia CDMB.

Conforme a lo expuesto y la situación identificada en campo, así como a los permisos y documentos de legalidad con que cuentan para las intervenciones, no se considera

Cra. 23 # 37-63 Bucaramanga, Santander
PBX: (607) 7 970241 / E-mail: info@cdmb.gov.co




pertinente adelantar ningún tipo de actuación de tipo administrativa u otra; no obstante se procede a remitir copia la presente comunicación a la Coordinación de Seguimiento para la Sostenibilidad – CSS de la Subdirección de Evaluación y Control Ambiental – SEYCA, con el fin de que se realicen las verificaciones correspondientes frente al cumplimiento de las obligaciones establecidas dentro de los permisos otorgados, identificados con los siguientes con expedientes:

- PE-0021-2022, aprobado a través de la Resolución CDMB No. 1247 del 2022,
- PE-0031-2022 aprobado a través de la Resolución CDMB No. 0048 de 2023
- PE-0030-2022 aprobado a través de la Resolución CDMB No. 0049 de 2023

Con lo anterior damos respuesta a su comunicación, agradeciendo de antemano su preocupación por la protección y conservación del medio ambiente.

Cualquier inquietud con gusto será atendida en la Subdirección de Evaluación y Control Ambiental – SEYCA, a través del correo electrónico info@cdmb.gov.co.





Atentamente,



NELSON ANDRÉS CHANG PÉREZ
Subdirector de Evaluación y Control Ambiental

Copia: Ingeniero:

DANIEL HERNANDO MORENO
Coordinador Seguimiento para la Sostenibilidad
Correo: seguimiento@cdmb.gov.co

Proyectó	Lina Astrid Varón García	Ingeniera Ambiental Profesional Universitario SEYCA – GEA	
	María Angelica Pinilla Joya	Ingeniera Ambiental - Contratista SEYCA-GEA	
	Daniela Burgos Sierra	Ingeniera Ambiental - Contratista SEYCA-GEA	
Revisó	Diego Enrique Vargas Vega	Coordinador Grupo Élite Ambiental para la Sostenibilidad – GEA	
Oficina Responsable	Subdirección de Evaluación y Control Ambiental – SEYCA		