Bucaramanga

Señor:
JORGE EMILIO CASTILLO GIRALDO
Correo: jorge_emilio_castillo@msn.com
Contacto: 3243611835
Girón, Santander

CDMB_17535
18/09/2025

Señor(a):
DENUNCIANTE ANÓNIMO
Girón, Santander

Doctor:
CARLOS FERNANDO ÁLVAREZ PRADA
Secretario de Ordenamiento Territorial
Alcaldía Municipal de Girón
ordenamientoterritorial@giron-santander.gov.co
Girón, Santander.

Asunto: **Respuesta a los radicados de entrada CDMB No. 19151 y 19294 de 2025.**

Cordial saludo;

En atención al radicado del asunto, mediante el cual se denuncia *"(…) movimiento de tierra que están afectando los recursos naturales de la zona (…) destruyeron los árboles, están excavando, metieron otra vez la maquinaria (…)"*, al respecto nos permitimos comunicarle que personal adscrito al Grupo Élite Ambiental para la Sostenibilidad – GEA, de la Subdirección de Evaluación y Control Ambiental – SEYCA, de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de Meseta de Bucaramanga – CDMB, practicó visita técnica de inspección ocular el día 20 de agosto de 2025, llegando a la vereda Ruitoque, del municipio de Girón, Santander, sitio georreferenciado con coordenada **N**: 7°0'3.228" y **E**: -73°8'16.483", en donde se evidenció lo siguiente:

- Excavación con maquinaria amarilla para construcción del cimiento del muro de cerramiento perimetral del predio, de lo cual informan se construirán 60 metros lineales.

- Dicha actividad se realiza obedeciendo el radicado 68001-31-03-008-2013-00077-01 "Acta de diligencia de fijación de linderos, demarcación de mojones y entrega de terrenos a los colindantes" del Juzgado Primero Civil del Circuito de Bucaramanga.

- Al momento de la inspección ocular la Policía Nacional se encontraba en el sitio objeto de intervención, realizando acompañamiento a los propietarios que vieron la necesidad de cambiar el cerramiento con horcones y alambre de púas por un

cerramiento que les brindara más seguridad (muro en mampostería), según datos proporcionados en campo.

- No se observa intervención al recurso flora, sin embargo, se les menciona que deben tener cuidado con un árbol que se encuentra cerca de los movimientos de tierra.

- Es importante resaltar que el personal que atiende la visita (propietario) informa que el área presentaba cobertura vegetal tipo latizal brizal, que había sido retirada por los invasores, adicionalmente, mencionan que únicamente le quitaron la bandera que tenían los invasores sobre un árbol.

A continuación, se presenta registro fotográfico como resultado de lo evidenciado al momento de la visita técnica:



Fotografía 1.



Fotografía 2.



Fotografía 3.

Fuente: Propia CDMB.

En relación con las coordenadas tomadas en campo, se consultó a la Subdirección de Ordenamiento y Planificación Integral del Territorio – SOPIT de la CDMB, donde se revisó la cartografía de la Entidad y se determinó que las actividades en comento se llevaron a

cabo en el predio identificado con cédula catastral **00-00-0006-0572-000**, el cual se encuentra dentro de la **Zonificación Ambiental POMCA Alto Lebrija**, que determina que la zona donde se realizaron las actividades descritas anteriormente, se encuentra categorizada como **sistemas forestales protectores (condicionados)**.

En lo referente a los movimientos de tierra, se procede a remitir a la Secretaría de Ordenamiento Territorial de la Alcaldía Municipal de Girón, para su conocimiento y actuaciones dentro de sus competencias de conformidad con lo establecido en el Decreto 1077 del 2015, específicamente en el numeral 6 del artículo 2.2.6.1.3.1 Autorización para el movimiento de tierras, *"Es la aprobación que otorga el curador urbano, o la autoridad municipal o distrital competente para el estudio, trámite y expedición de las licencias, correspondiente al conjunto de trabajos a realizar en un terreno para dejarlo despejado y nivelado, cómo fase preparatoria de futuras obras de parcelación, urbanización y/o construcción. (…)"*.

Finalmente, de la situación observada al momento de la inspección ocular no se identificaron afectaciones ambientales aparentes y/o actividades que requieran de algún permiso o intervención por parte de esta Autoridad Ambiental. En consecuencia, no se considera necesario aplicar ninguna medida administrativa por parte, de esta Entidad.

De antemano, agradecemos su compromiso con el cuidado y preservación del medio ambiente y estaremos atentos a cualquier denuncia, queja y/o requerimiento que se interponga por intervención a los recursos naturales.

Cualquier inquietud con gusto será atendida en la Subdirección de Evaluación y Control Ambiental – SEYCA a través del correo electrónico info@cdmb.gov.co

Atentamente,

CARLOS EDUARDO BONCES ZAFRA
Subdirector de Evaluación y Control Ambiental

Proyectó:	Nelly Yulieth Calderón García	Ingeniera Civil Contratista SEYCA-GEA	
Reviso:	Lynette Eliana Reyes Neira	Abogada – Contratista SEYCA -GEA	
Vo Bo:	Diego Enrique Vargas Vega	Coordinador Grupo Élite Ambiental para la Sostenibilidad – GEA	
Oficina Responsable	Subdirección de Evaluación y Control Ambiental – SEYCA		